

附件

济宁邹城市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-02-064	7月5日	济宁市	邹城市	城前镇魏兰社区	城前镇魏兰社区体育公园工地	山东省济宁市邹城市S342(城泰路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地有生产痕迹,部分易产生扬尘的沙土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-065	7月3日	济宁市	邹城市	邹城市看庄镇东白山社区	东白山社区挂钩置换项目	中国山东省济宁市邹城市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地处于停产状态,部分易产生扬尘的沙土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SD-02-066	6月29日	济宁市	邹城市	邹城市千泉街道小胡村	小胡村104国道旁堆场泄洪沟清淤工程	山东省邹城市小胡村104国道旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	该地块只有小部分进行遮盖,大部分易产生扬尘的泥和沙露天堆放。	采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施,降尘抑尘。	7月15日