

附件

## 济宁市嘉祥县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-02-057	7月2日	济宁市	嘉祥县	嘉祥县卧龙山街道	嘉祥县交通检测站	中国山东省济宁市嘉祥县G327(梁宝寺公铁立交)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该建筑工地正在施工,施工工地渣土未进行覆盖、土方开挖未采取湿法作业。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日